

प्रपत्र-श

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित बांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन:- *श्री एच वी पब्लिक स्कूल, बंगाल-6*
2. भवन का निर्माण वर्ष:- *1992 ई०*
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- *नहीं*
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- *नहीं*
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- *शैक्षिक संस्थान (स्कूल)*
6. उप-कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- *नहीं*
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):- *10 मीटर*
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- *11 फीट*
9. पिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- *20 मीटर हास्फायर निजी स्कूल से हैं*
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- *7875 वर्ग मीटर*
(तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- *1+2*
12. तलघर की संख्या:- *00*
13. रिटल्ट/भूतल की संख्या:- *01*
14. ब्लॉक की संख्या:- *01*
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- *2000 विद्यार्थी*
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधियासियों की संख्या):- *2625 वर्ग मीटर, 2000 विद्यार्थी*
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- *विजयली रोड - 15 फीट*
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? *हाँ*
19. क्या मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा है? *नहीं*
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:- *आगे 4.5 फीट, बाएँ 100 मीटर, दाएँ 2.5 फीट, बाएँ 100 मीटर*
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- *हाँ*
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है? *प्रवेश द्वार - चौ० 10 फीट, निकास द्वार - चौ० 10 फीट*
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनों की संख्या):- *20 20 जगह - चार पहिया वाहन (भूतल पर आगे)*
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- *36-45 फीट, 60-100 मीटर, 90-100 मीटर*
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- *03*
26. निकासी द्वार की संख्या:- *02*
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- *10 फीट*
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- *03/05/6"/2-5'*
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- *नहीं/4'*
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- *100 फीट*
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- *नहीं*
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- *नहीं*
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- *नहीं*
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- *नहीं*

उपरोक्त अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि कतिपय बिन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा उपायों में कमी पाई गई है। अग्नि आपदा से अधिवासियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु पाई गई कमियों का निराकरण अत्यावश्यक है। अतःदिनों के अन्दर संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु परामर्श/निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-37, 44 तथा बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के नियम-22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित की उपविधि-16(7) के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पायी गई त्रुटियों का समेकित ब्योरा निम्नलिखित है:-

1. दिनांक 17/06/2023 को जाँच किया गया जल्पो ड्यूरान्त पाला गद्दा जि
2. पाइप लाईन सिस्टम, काम्प्लेक्स सिस्टम एवम अग्निशमन यंत्रों का
3. जाँच/स्थापन किया गया है अतः इस सिस्टम का अग्नि अंकेक्षण
4. समाप्त कर लिया जा सकता है और आपत्ति नहीं है।
5.
6.

34
17/6/23

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,

अनुमंडल अग्निशमनालय, बिहार, पटना/

नामित पदाधिकारी।

पदाधिकारी, औरंगाबाद पटना, दिनांक 17/06/2023

पत्रांक 866/

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, का कार्यालय, बिहार, पटना।

अनुमंडल अग्निशमनालय (नामित पदाधिकारी) का कार्यालय, औरंगाबाद

प्रतिलिपि:- (भवन मालिक/अधिवासी/व्यवस्थापक/संघ के सचिव/अध्यक्ष/संबंधित व्यक्ति को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त परामर्श/निर्देश का अनुपालन निर्धारित समयावधि के अन्दर करने का कष्ट किया जाय, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

34
17/6/23

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,

अनुमंडल अग्निशमनालय, बिहार, पटना/

नामित पदाधिकारी।

पदाधिकारी, औरंगाबाद